

## **GOT/UT TORINO NODO – PROGRAMMAZIONE INTERVENTI AMBIENTI DI LAVORO**

COME CONVENUTO DURANTE L'INCONTRO DEL 22/02/2012, SI TRASMETTE LA PROGRAMMAZIONE DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PREVISTI NELL'AMBITO DELLE S.O. GOT E UT TORINO NODO.

**ORDINE DI PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI:**

1 = ANNO 2012

2 = ANNO 2013

## MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO S.O. G.O.T.

N.	Località	Descrizione intervento	Priorità
1	SSE Limone	installare schermo protezione trapano a colonna	1
2	SSE Mortara	vetri rotti da sostituire; tetto con tegole smosse da sistemare	1
3	SSE Chivasso AV	servizi igienici non funzionanti da ripristinare	1
4	SSE Casale P.	vetri rotti da sostituire; tetto con tegole smosse da sistemare	1
5	Cabina TE Bramante	Al piano primo nei locali non utilizzati è presente un'ampia infiltrazione di acqua dal tetto piano; occorre rifare parte dell'impermeabilizzazione e rimuovere gli elementi di controsoffittatura ammalorati dal soffitto; al piano terra occorre ritinteggiare il locale armadi.	1
6	SSE S.Damiano	tetto con tegole smosse da sistemare; cornicione con distacco di intonaco per infiltrazione dalla gronda; occorre picchettare e ripristinare l'intonaco; sistemare la gronda	2
7	Torino P.N.	locali Impianto Diagnostica, via Sacchi 61: ripresa intonaci degradati da umidità, tinteggiatura locali, apposizione di tende alle finestre; eliminazione rubinetti vasca da bagno.	1
8	Fossano	locali spogliatoio TLC e centrale telefonica: ripresa intonaci degradati da umidità, tinteggiatura locali; sistemazione condizionatori	1
9	Torino P.N.	via Sacchi 61, Fabbricato Reparto TLC: sistemazione perdita tubo acqua WC piano terra; demolizione e ripristino intonaci e tinteggiatura locali; sistemazione cornicioni pericolanti, ripristino tegole smosse	2
10	SSE Novara	locali spogliatoio-magazzino: eliminazione infiltrazioni acqua dal tetto demolizione e ripristino intonaci, tinteggiatura locali; Locali SSE Novara: eliminazione infiltrazioni acqua dal tetto; distacco e ripristino intonaci esterni al fabbricato; pulizia e sistemazione gronde.	2
11	SSE Fontanetto	picchettatura intonaco della soletta del tetto; riparazione tetto e scossaline; posa di nuove discese di gronda (quelle esistenti sono state asportate); sistemazione porte esterne forzate dai ladri	2
12	SSE Borgomanero	Eliminazione infiltrazioni acqua e riparazione tetto; demolizione e ripristino intonaco cornicioni; pulizia e sistemazione gronde; sistemazione recinzione lato ferrovia.	2
13	SSE Salbertrand	Eliminazione infiltrazioni acqua dal tetto; sistemazione gronde	3
14	SSE Gravellona	Sistemazione e pulizia gronde; sistemazione di brevi tratti di cornicione ammalorati; taglio vegetazione della scarpata lato ferrovia	2
15	Trinità B.V.	Riposizionamento delle apparecchiature TLC in box prefabbricati (shelter)	1
16	Sanfrè	Riposizionamento delle apparecchiature TLC in box prefabbricati (shelter)	1
17	Bra	Riposizionamento delle apparecchiature TLC in box prefabbricati (shelter)	2
18	Valmadonna	Riposizionamento delle apparecchiature TLC in box prefabbricati (shelter)	2

N.	Località	Descrizione intervento	Priorità
19	Vercelli	Riposizionamento delle apparecchiature TLC in locale ex laboratorio TLC	2
20	Ceva	Riposizionamento delle apparecchiature TLC in box prefabbricati (shelter)	1
21	Carmagnola	Locali TLC ubicati nel FV al piano terra: risistemazione degli armadi TLC; spostamento della CTE dal piano primo; adeguamento impianto elettrico e ritinteggiatura del locale;	2
22	Biella Chiavazza	locale TLC: demolizione e ripristino intonaci ammalorati; tinteggiatura locali; rifacimento impianto di illuminazione ed apertura nuova porta esterna;	1
23	Comignago	locale TLC: demolizione e ripristino intonaci ammalorati; tinteggiatura locali; chiusura porta esterna; sistemazione pavimenti	1
24	Pertengo	FV - Locale TLC sostituzione della porta di accesso e tinteggiatura del locale.	2
25	Cureggio	Sistemazione locale TLC con riapertura porta lato binario; adeguamento impianto illuminazione e tinteggiatura locali.	2
26	Borgomanero	Sistemazione climatizzazione locale CTE	2
27	Chivasso	FV eliminazione infiltrazioni di acqua nei locali TLC; ripristino intonaci e ritinteggiatura locali	2

**MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
UNITA' TERRITORIALE TORINO NODO**

<b>N.</b>	<b>Località</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Priorità</b>
1	Bardonecchia	Risoluzione problematica legata all'impianto di fognatura dell'edificio ad uso del personale IS. L'impianto presenta svuotamenti dei sifoni.	1
2	Torino Orbassano	Seguito varo deviatoio 8A/9 F.A., ripristino manto asfalto per 12 mq attraversamento pedonale fascio Arrivi - posto Sella.	1
3	Bussoleno	Causa forte vento necessita riparazione della porta in alluminio ingresso FSA lato officina/magazzino (scardinatura) e delle porte d'alluminio d'ingresso agli spogliatoi (rottura vetri).	1
4	Torino Stura	Intervento di eliminazione di perdite d'acqua dall'impianto idraulico del fabbricato IE-TE di Torino Stura, precisamente della porzione di impianto relativa ai servizi piano terra lato sud-ovest.	1
5	Airasca	Sostituzione vaschetta WC spogliatoio femminile della Zona UN03 - Airasca.	1
6	Airasca	Sostituzione maniglia porta d'ingresso principale locali Zone e Tronchi - Airasca.	1
7	Pinerolo	Sostituire porta sala relè Cab. AC - Installare porta scorrevole - Pinerolo.	1
8	Torino P.N.	Via Sacchi 61: rimozione infiltrazioni dal tetto del fabbricato spogliatoio personale e rimessa autoscala. Disotturazione tombini raccolta acqua piovana. Costruzione ed installazione di tettoie a protezione degli ingressi nel locale suddetto. Tinteggiatura locali e ripristino controsoffittatura. Sistemazione impianti elettrici e di ventilazione.	1
9	Bussoleno	Riparazione delle docce utilizzate dal personale del Tronco presso lo spogliatoio al seminterrato FSA.	1
10	Oulx	Asfaltatura piazzale antistante sede Tronco.	1
11	Oulx	Sistemazione collettore fognario fabbricato tronco attualmente non completato e ripristino pozzetto di copertura.	1

<b>N.</b>	<b>Località</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Priorità</b>
12	Oulx	Installazione differenziali nell'impianto elettrico tra zona uffici e zona officina, eliminazione perdite d'acqua locale magazzino, ripristino camino impianto termico danneggiato da neve.	1
13	Bardonecchia	Restauro ex locali spogliatoio/ufficio del Tronco con ripristino copertura ed eliminazione infiltrazioni che hanno reso inagibili i locali attualmente chiusi, sistemazione grondaia fabbricato magazzino	2
14	Torino via Nizza 40	Necessita intervento di rimozione parti pericolanti del cornicione in legno del magazzino materiali. Le zone interessate dai distacchi sono state transennate riducendo l'operatività del magazzino.	1
15	Airasca	Adeguare scala di accesso SSE con strisce antiscivolo.	1
16	Trofarello	Fabbricato spogliatoi presidio TE Trofarello: riparazione tetto (a seguito di infiltrazioni d'acqua dalla copertura locali spogliatoi e officina) e tinteggiatura spogliatoio.	1
17	S.Ant.-Condove	Sostituzione vetri finestra garitta PL Km 30+480 a seguito rottura da parte di ignoti.	2
18	Susa	Sostituzione vetro sala relè, rotto da ignoti.	2
19	Brandizzo-Chivasso	Il posto di presenziamento del PL Km 24+531, a seguito di infiltrazioni d'acqua dal tetto, necessita di opere murarie per il suo ripristino.	2
20	Orbassano	Sistemare 3 tapparelle.	1
21	Orbassano	Riparare 4 infissi.	1
22	Bardonecchia	Sostituzione copertura grigliata calpestabile a fossa di ispezione.	1
23	Bardonecchia	Separazione muraria locale termico da magazzino.	2
24	Bussoleno	Ripristino della cappa aspirazione fumi.	1
25	Bussoleno	Adeguamento fosse di ispezione.	2
26	Bussoleno	Sostituzione vetri.	1

N.	Località	Descrizione intervento	Priorità
27	Torino Lingotto	Ristrutturazione piano terra via Pannunzio destinato a personale IS per spostamento da platee lavaggio.	1
28	Torino Bramante	Ristrutturazione fabbricato ex Magazzino Comp.le destinato a Magazzino UT Nodo per spostamento da via Nizza 40.	1
29	Trofarello	Rifacimento impermeabilizzazione tetto fabbricato FV.	1
30	Orbassano	Ristrutturazione ambienti di lavoro con revisione coperture ed impermeabilizzazione.	1
31	B.Sangone - Pinerolo	Adeguamento impianti di climatizzazione e raffrescamento.	1
32	Trofarello	Presidio Zona TE1: in una stanza di un magazzino è in atto il cedimento del pavimento, con crepe tra lo stesso e le pareti perimetrali.	2
33	Orbassano	Stazione Orbassano:sostituzione di tende parasole rotte.	2
34	Bussoleno	Ufficio DM: presenza di topi nel locale cantina,una tendina rotta nel locale attiguo all'ufficio movimento.Considerare una derattizzazione periodica nella cantina del fabbricato viaggiatori,sostituire la tendina alla finestra del locale DM.	2
35	Bardonecchia	Zona IE2-TE05 fabbricato ricovero autoscale:porta d'emergenza che presenta difficoltà nell'apertura.Da sostituire le griglie della fossa sono deformate.	2
36	Bardonecchia	Stazione: infiltrazioni nella controsoffittatura,controllo eventuali perdite del bagno di sopra, e sostituzione controsoffittatura.	2
37	Trofarello	StazioneTrofarello:personale lamenta un microclima insufficiente nel periodo invernale,occorre implementare gli elementi radiante o posizionare dei pannelli radianti in prossimità della vetrata dell'ufficio	1

<b>N.</b>	<b>Località</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Priorità</b>
38	Settimo	Stazione di Settimo: Programmare una disinfestazione periodica su base semestrale per presenza di scarafaggi.	1
39	Avigliana	Presidio tronco :condizioni di decadimento a carico delle pareti della rimessa autoscala ed ai soffitti del piano terra: occorre vedere le condizioni del tetto per evitare infiltrazioni a carico delle pareti.	2
40	Alpignano	Eliminazione infiltrazioni a carico del soffitto al primo piano, riparare condizionatore non funzionante.	2
41	Salbertrand	Regolare impianto di riscaldamento e pulizia dell'impianto di condizionamento.	1
42	Torino Stura	Posizionare i cartelli di divieto di fumo nei locali, adeguare le postazioni VDT sia come cavi che come posizionamento PC.	1
43	Settimo	Stazione: adeguare le postazioni VDT sia come cavi che come posizionamento PC; occorre intervenire nei locali per adeguamento dell'impianto elettrico, riparare infissi e intervenire con tinteggiature alle pareti ed ai soffitti con eliminazione delle infiltrazioni.	1

## MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO UNITA' TERRITORIALE TORINO NODO

N.	Località	Descrizione intervento	Priorità
44	Orbassano	Fascio Arrivi: rimozione perlinato parete, sistemazione servizi igienici e spogliatoio, posizionamento di canalette per contenimento di vari cavi, sistemazione dei tombini posti davanti all'Ufficio Movimento.	1
45	Orbassano	Fascio Sud: sistemazione porte e relative serrature, sistemazione servizi igienici, tinteggiatura dei locali DM1 e DM3, sistemazione locale manovra al IV piano con asportazione materiale obsoleto.	1
46	San Paolo	Sistemazione passaggio a raso per approccio da parte del DM agli enti di stazione, eliminazione di cavi scoperti nell'ufficio del DM, chiusura di cassette telefoniche, eliminazione di prese volanti, sistemazione di porte.	1
47	Trofarello	Realizzazione di un cancello intermedio nel sottopasso tra la zona FS e il Movicentro onde consentire la corretta chiusura notturna dell'impianto.	2
48	Bussoleno	Tinteggiatura ambienti di lavoro cabina A e B, riparazione della maniglia per l'ingresso alla cabina A, sistemazione della perdita di acqua nella cabina A, sistemazione servizi igienici della cabina A e B, sistemazione della sbarra per divieto del passaggio pedonale di fronte alla cabina B.	2
49	Bardonecchia	Segnalazione dello scalino all'ingresso dell'ufficio movimento, sistemazione della porta d'ingresso della biglietteria, sistemazione della griglia del piano di calpestio.	2
50	Collegno	Segnalazione dello scalino di ingresso alla stazione, adeguamento delle postazioni VDT sia come cavi che come posizionamento PC, interventi in alcuni locali per adeguamento dell'impianto elettrico, riparazioni infissi e tinteggiature alle pareti ed ai soffitti con eliminazione di alcune infiltrazioni.	2
51	Salbertrand	Sistemazione dello scarico dei servizi igienici delle donne, segnalazione scalino di ingresso all'ufficio movimento.	2
52	Bivio Sangone	Tinteggiatura locali e adeguamento impianto di riscaldamento.	2
53	Candiolo	Tinteggiatura di un locale spogliatoio e dei servizi igienici, adeguamento impianto riscaldamento.	2