TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 4/5/2016
TRNIT-DPLH.EFR\P\2016\0025374

Divisione Passeggeri Long Haul
Esercizio Frecciarossa
Il Responsabile

Segreterie Nazionali

FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
UGL Trasporti AF
FAST Ferrovie
Or.S.A. Ferrovie

Loro sedi

OGGETTO: Dotazione defibrillatori a bordo dei treni Frecciarossa.

Si informa con la presente, che a partire dal giorno 9/05/2016, sui treni Frecciarossa che effettuano servizio commerciale con numerazione 96xy, verrà posizionato in ambiente bistrò (vettura. 5 degli ETR 500 e vettura 3 degli ETR 1000) un defibrillatore che sarà in dotazione esclusivamente al personale di ristorazione della Società Itinere, appositamente istruito sul suo utilizzo.
Il Capo Treno dovrà assicurarsi, atto partenza treno, sia della presenza del defibrillatore (DAE) a bordo sia della presenza di un componente del team Itinere formato all'uso dello stesso.
Altresì, nel caso di utilizzo del DAE, il Capo Treno dovrà provvedere direttamente o tramite il CST a disattivare la rete WI Fi della carrozza nella quale è previsto l'utilizzo del defibrillatore, delle due carrozze adiacenti ed allontanare i clienti al di fuori di un raggio di almeno m. 2,5 rispetto al DAE, far spegnere i telefoni cellulari ed ogni altro apparato che invii onde elettromagnetiche.
La mancanza del defibrillatore va segnalata alla Sala Operativa e non è comunque ostativa alla partenza del treno.

Cordiali saluti

Luca Maria Granieri