Prot. N. 12/2009

Foligno, lì 29/01/2009

RFI S.p.A.
DCI/DCM
ANCONA

p.c. POLFER
Comandante Sez. Foligno

p.c. FAST FerroVie
Segreteria Nazionale
ROMA

Oggetto: anomalo funzionamento del GSMR

Sono pervenute a questa O.S. numerose segnalazioni circa il funzionamento anomalo del GSMR "SAGEM TiGR150R" in dotazione al personale di macchina e di bordo in servizio ai treni. In particolare la ricezione negli stessi apparecchi, in assenza di reali motivazioni, di chiamate di emergenza (GRP 299).

Le chiamate che hanno destato maggiore preoccupazione nella nostra Regione, per la loro eccessiva durata sono state quelle del 07/11/2008, alle ore 11:47, di circa 22 minuti e 52 secondi e nel giorno 18/11/2008, alle ore 08:45 circa, di ben 9 minuti.

Tali accadimenti, bloccando le comunicazioni sul canale di emergenza, hanno reso di fatto il cellulare GSMR utilizzabile solo per le varie comunicazioni degli operatori (DCO Foligno e DCO Fabriano), i quali si lamentavano del "fenomeno", che impediva loro di chiudere la chiamata.

Riteniamo per le oggettive motivazioni di sicurezza connesse, portarVi a conoscenza di tale problema per impedire il ripetersi dell'accaduto, in quanto queste anormalità, possono incidere negativamente sui livelli di attenzioni degli addetti alla circolazione treni.

Preoccupante è anche il problema che spesso si verifica nei casi in cui il telefonino va in rooming, il nuovo segnale viene "agganciato" in tempi eccessivamente lunghi ai fini della sicurezza. Per esempio partendo dalla stazione di Foligno direzione Terontola il GSMR perdendo il segnale di RFI si commuta in ricerca, "agganciando il nuovo segnale" solo in prossimità della stazione di Spello, si evidenzia che in tale situazione non è possibile ricevere o effettuare qualsiasi comunicazione compresa l'emergenza.

Infine una difformità che interessa tutti i cellulari SAGEM TiGR 150R attualmente in dotazione al personale, nel caso di spegnimento accidentale, (*dovuto a motivi diversi per caduta accidentale o per blocco tecnico del telefonino stesso*), per riavere il telefonino operativo dal momento dell'accensione bisogna attendere quasi 60 secondi (*gli altri telefonini in commercio sono molto più veloci circa 1/3 del tempo del Sagem*) tempi relativamente lunghi che, in condizioni di anormalità di esercizio, potrebbero creare serie difficoltà.

In attesa di riscontri sulle problematiche denunciate, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Regionale FAST FerroVie Umbria
Stefano Della Vedova

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERROVIE
Piazza Unità d'Italia, 1 - 06034 FOLIGNO (PG)
Tel. e Fax: **0742 - 333236** Tel. e Fax FS: **926 / 851 - 3236**
Email: **umbria@fastferrovie.it**