

INCONVENIENTI IN O.M.L. TORINO SM.TO



SEGRETERIE REGIONALI PIEMONTE

Torino, lì 16.10.2009

Trenitalia S.p.A.
Direzione Trasporto Regionale
Responsabile R.U.P.R.
Dottor Boschetto
Responsabile Man. Corrente
Signor Geremia

TORINOOGGETTO: O.M.L. di Torino Smistamento.

A seguito di segnalazioni e verifiche, le scriventi Segreterie regionali evidenziano l'esistenza di inconvenienti nell'impianto O.M.L. di Torino Smistamento che richiedono un immediato intervento risolutivo.

In particolare, evidenziano che:

1. nelle fosse di visita vi sono delle griglie deformate che rendono pericoloso l'utilizzo delle fosse stesse;
2. all'interno dei vari reparti, l'impianto di riscaldamento, già non efficiente nella scorsa stagione, non è stato ancora sottoposto a verifica di funzionamento, nonostante l'arrivo della stagione invernale. Non è stata fatta neppure la pulizia annuale delle griglie dei termoconvertitori e gli stessi, in particolare quelli nuovi ancora in garanzia, presentano perdite d'acqua.

Per quanto sopra, al fine di tutelare la sicurezza e la salute del personale, si richiede un immediato intervento per il ripristino delle normali condizioni di lavoro.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

PER LE SEGRETERIE

F.I.L.T.

F.I.T.

U.I.L.T.

F.A.S.T.FerroVie

U.G.L.