

**DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURA MILANO**

**Verbale di riunione del 12/02/2009**

Partecipanti:

per la Società R.F.I.: Ing. Macello, Sig. Rizzo.

per le OO.SS./R.S.U.: Barbarossa, Sapienza, Cobianchi, Miceli, Parisi, Bartolotta, Palluotto, Siciliano, Saggese, Bottarelli, Durelli, Riccardi, Cogliandro, Lafacc, Cotroneo, Nicolò, Gamberane, Deboli, Bertelegni, Pucciarelli.

**Ordine del giorno:** Riorganizzazione Reparto TLC SO Mantenimento in Efficienza – Problematiche SSE.

In via preliminare le RSU si dichiarano validamente rappresentate e perciò si procede alla discussione dell'ordine del giorno.

**Riorganizzazione Reparto TLC**

In riferimento al precedente verbale del 16/10/2008 si sottolineano la strategicità e la complessità dei sistemi di informazione al pubblico, la sempre maggiore centralizzazione dei sistemi di gestione della circolazione, con il conseguente utilizzo dei sistemi trasmissivi evoluti, nonché la fondamentale importanza e sempre maggiore dei sistemi GSM-R e dei sistemi di radio propagazione per la copertura dei segnali radio nelle gallerie.

Al fine di garantire l'efficacia del pronto intervento, nell'ottica di mantenere gli obiettivi attesi di qualità del servizio, si ribadisce la necessità di avere un presidio capillare sul territorio per la manutenzione dei sistemi di informazione al pubblico.

Nella possibilità di addivenire a tali obiettivi, come indicato nel precedente verbale, sono stati istituiti appositi tavoli tecnici per approfondire la possibilità di istituire una 4° zona TLC.

Il modello organizzativo presentato dalla Società, con riferimento all'attuale organizzazione, prevede una riallocazione degli asset e una rivisitazione dei Posti di Guardia ad oggi presenti alla Zona TLC1 e Zona TLC3.

FILT R. Sapienza R.  
UGL D. Pace  
RSU F. Rizzo  
ULT P. Miceli

FAST P. Parisi  
FAST S. Saggese  
O.S.A. G. Gamberane  
R.S.U. M. Bartolotta  
RSU M. Bartolotta

Vincenzo  
Pizzitelli

In particolare la riallocazione degli asset e la giurisdizione delle Zone sarà la seguente:

- Zona TLC1a: giurisdizione Nord
  - o Asset: telefonia fissa, CCL, Infolinea, Infonodi, TVPL, radio, orologi, informazioni al pubblico, diffusione sonora, teleindicatori, trasmissione dati, primo intervento asset tutti TLC;
- Zona TLC1b: giurisdizione Sud
  - o Asset: telefonia fissa, CCL, Infolinea, Infonodi, TVPL, radio, orologi, informazioni al pubblico, diffusione sonora, teleindicatori, trasmissione dati, primo intervento asset tutti TLC;
- Zona TLC2: giurisdizione intero Compartimento
  - o Asset: cavi IS e telefonici
- Zona TLC3: giurisdizione intero Compartimento
  - o Asset: GSM-R, radiopropagazione gallerie, sistemi trasmissivi (PCM, HDSL), centrali telefoniche

Vengono confermate le giurisdizioni e le sedi degli attuali Posti di Guardia, con la sola eccezione del PG Colico che viene allocato a Lecco; tali Posti di Guardia dovranno assicurare la manutenzione, oltre che dei telefoni di linea, anche dei sistemi di informazione al pubblico e di tutti gli asset su elencati per le zone TLC1a e TLC1b, attraverso una riallocazione del personale dell'attuale Zona TLC 3 tramite interpellanza che verrà espletata dopo aver provveduto a ufficializzare la presente ipotesi riorganizzativa con apposito FD. Se l'interpellanza risultasse infruttuosa, la Società applicherà gli strumenti contrattuali di mobilità. Il numero di risorse da riallocare nei PG sarà adeguato alla dimensione degli oggetti da mantenere.

In ciascun Posto di Guardia sarà prevista almeno una figura da Tecnico della Manutenzione. Per chiarezza viene allegato al presente verbale una slide relativa alla riorganizzazione ipotizzata.

**Problematiche SSE**

In merito alle problematiche emerse la Società comunica che prenderà in esame le domande di trasferimento ricevute, ed eventuali domande che perverranno, in particolar modo per quelle relative alla Zona SSE Sud.

Inoltre in merito alle altre problematiche emerse:

- Problemi ambientali nelle SSE e potabilità dell'acqua: La Società espone un programma di interventi previsti quest'anno che saneranno diverse situazioni segnalate, mentre per quelle pianificate nel 2010 la Società si impegna a individuare delle soluzioni provvisorie da adottare al più presto:

ASU Delle A... Val B... FIST... FIST... Or. S...  
ASU B...  
R...

F.T. Sapeva R. La face A.  
F.T. Sapeva R.



- Taglio erba: La Società comunica che sono in atto azioni volte a risolvere il problema, anche attraverso il supporto di risorse esterne (contratti in essere al SOME).
- Centraline IS: Le Società ribadisce che tale asset è allocato alle Zone IS e comunica che sono in atto iniziative riguardanti la professionalizzazione del personale interessato;
- Telecomando centraline IS: la Società ribadisce che la manutenzione di tali impianti è a carico della Zona SSE Nodo.

Nel prossimo incontro sarà congiuntamente verificato lo stato di avanzamento del processo riorganizzativo discusso con l'obiettivo di rendere completamente operante il nuovo modello organizzativo entro il 1° Giugno, verranno approfondite le iniziative intraprese in ambito Reparto SSE e le problematiche del Reparto CEI.

Successivamente verranno pianificati appositi incontri per le restanti problematiche del SOME.

Per la Società RFI

*Vincenzo Gualdi*  
*ingegner*

Per le OO.SS/RSU

FILT CGIL *[signature]*  
 FIT Sappena R. *[signature]*  
 O.S.A. *[signature]*  
 UAL *[signature]*  
 FAST *[signature]*  
 FAST *[signature]*  
 RSU *[signature]*  
 RSU *[signature]*  
 RSU *[signature]*  
 UILT *[signature]*

*La foto di Sapriera R.*

SEDE DI POSTO DI QUARTIERE	
	DOMODOSSOLA
	GALLARATE
	MI. PAVIA BALDI
	MI. CENTRALE
	LEGGIO
	SESTO CALENDE
	CREMONA
	VOGHERA

*FLC*


*Roberto*

*Fanni*

*Pericoli*

*Adel*  
*Fir Op AR*

# Ipotesi Giurisdizioni Posti di Guardia TLC1



*Summa Focall*  
*Praxbury*

*VLC-T primo*

*Rob*

*Compto Bobone*