



Prot. 074.04.12
del 06/04/2012

TRENITALIA S.p.A.
Divisione Passeggeri N/I
Resp. I.M.C.
Ing. L. Bussoletti
TORINO

Risorse Umane Nord Ovest
Dott. M. Rossi
MILANO

OGGETTO: mancato rispetto PEIF 21.0

A parere delle scriventi OO.SS., le economie del Capo Tecnico della Verifica e/o la sua sottoutilizzazione a Verificatore o Tecnico della Manutenzione contrastano con quanto stabilito dal punto 2.3 del decreto ANSF n. 1/09, recepito dalla PEIF 21.0 del 22 dicembre 2011.

L'assenza del Capo Tecnico della Verifica, anche quando è impegnato in operazioni in sottoutilizzazione, infatti, rende impraticabile quanto prescritto dalla suddetta PEIF in merito alle visite tecniche (VT) da eseguirsi ai materiali che non seguono la programmazione prevista per l'assenza di chi deve soprintendere e dare le necessarie disposizioni (va da se che viene svuotata di significato la PEIF stessa quale "provvedimento d'urgenza di natura cautelativa della sicurezza degli utenti nonché misura necessaria al controllo del rischio", come citato in premessa).

Per quanto sopra, le scriventi diffidano codesta Struttura dal proseguire nei percorsi intrapresi, irrispettosi delle norme di sicurezza, riservandosi di presentare denuncia agli organi preposti.

Distinti saluti.

PER LE SEGRETERIE

F.I.L.T.

F.I.T.

U.I.L.T.

F.A.S.T.Ferrovie

U.G.L.

Or.S.A.

Poggio alla ...
...
...
...
...
...