

**ANSF***Agenzia Nazionale
per la Sicurezza
delle Ferrovie***ANSF***Agenzia Nazionale
per la Sicurezza delle Ferrovie*Prot. n° **ANSF 00639/09**

Firenze 05-07-2009

Segreteria Nazionale FAST Ferrovie

Via Albona, 1

00177 ROMA**Rete Ferroviaria Italiana**p.c. All' Amministratore Delegato
Piazza della Croce Rossa, 100161 ROMAp.c. Al Direttore Tecnico
Piazza della Croce Rossa, 100161 ROMA**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti***Dipartimento per i trasporti terrestri ed il
trasporto intermodale*p.c. Al Direttore Generale del trasporto
ferroviario
Via Caracci, 3600157 ROMA**ANTICIPATO VIA FAX****ANTICIPATO VIA FAX****Oggetto: Guasto del collegamento radio terra-treno e bordo-bordo.**

Rif.to: Nota Segreteria Nazionale FAST prot. 922/9 del 15 gennaio 2009

In merito alla nota a riferimento si fa presente che, nell'ambito della sicurezza della circolazione ferroviaria, assicurata tramite i sistemi di segnalamento e sicurezza di terra e di bordo e le normative di esercizio, il guasto del GSM, in quanto sistema per le telecomunicazioni, è disciplinato dall'articolo 21, comma 2, del Regolamento per la Circolazione dei Treni (RCT) e dal corrispondente articolo 37, comma 6, dell'Istruzione per il Personale di Condotta delle Locomotive (IPCL).

IL DIRETTORE

(dott. ing. Alberto Chiovelli)