

## U.T. LINEE NORD EST – PROGRAMMAZIONE INTERVENTI AMBIENTI DI LAVORO

COME CONVENUTO DURANTE L'INCONTRO DEL 23/02/2012, SI TRASMETTE LA PROGRAMMAZIONE DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PREVISTI NELL'AMBITO DALLA S.O. UT TORINO LINEE NORD EST.

ORDINE DI PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI:

1 = ANNO 2012

2 = ANNO 2013

## INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI PER GLI AMBIENTI DI LAVORO AMBITO UNITA' TERRITORIALE NORD-EST.

Gli interventi in esame prendono spunto dalle richieste avanzate a livello di impianto ma in particolare sono scaturite a seguito delle segnalazioni del medico competente e dal RLS.

### RTM DIRETTICE TO-MILANO (UFFICI AMM.VI)

Gli uffici necessitano di tinteggiatura.  
06/2012 circa 10gg

### STAZIONE DI BIELLA S. PAOLO

1. nell'ufficio D.M. :

- tende alla finestra e alla superficie finestrata della porta di ingresso;
  - si programma di incrementare la superficie radiante dei termosifoni,
  - incrementare le prese elettriche a disposizione;
  - nei pressi della porta di ingresso dell'ufficio D.M. occorre sigillare la luce creata per il passaggio di una linea elettrica;
  - nel servizio comunicante con l'ufficio D.M. la presa elettrica ubicata vicina al lavabo andrebbe di tipo stagno;
- 06/2012 circa 30 gg

### STAZIONE DI BORGHESE

1. L'ufficio D.M. necessita di tinteggiatura;
2. incrementare l'intensità della illuminazione artificiale dell'ufficio D.M.;
3. sempre nell'ufficio D.M. eliminare la plafoniera dotata di diffusore e di installare una fonte di illuminazione artificiale schermata;
4. sostituire i vetri della sportelleria rotti, nonché lo sportellino di chiusura;
5. migliorare il riscaldamento dell'ufficio D.M. nella stagione fredda sostituendo i radiatori elettrici installati con idonei aerotermini;
6. segregare l'area di accesso al pozzo del rifornitore idrico nei pressi del F.V. ed eliminare le erbacce presenti sul primo marciapiede;
7. effettuare manutenzione alla tettoia del capannone della stazione, dove si rilevano numerose tegole, mobilizzate dalla neve o dal vento, in procinto di cadere o già cadute su un'area ove vengono parcheggiate automobili non più autorizzate ad entrare nell'impianto FS
8. intervento per mettere in sicurezza il capannone e l'area sottostante alla tettoia menzionata..

07/2012 circa 45g

### STAZIONE DI CHIVASSO

1. Nell'ufficio D.M. occorre:

- manutenzione alla controsoffittatura sostituendo i pannelli danneggiati;
- manutenzione alla parete in cartongesso in corrispondenza della porta centrale;
- tinteggiare le pareti del locale;

- **eliminare le irregolarità del piano del calpestio;**
- 2. sistemazione di pregressa infiltrazione di acqua a carico della parete verso l'uscita di sicurezza;
- 3. nello spogliatoio occorre:
  - **riparare la maniglia della porta di ingresso;**
  - **rimontare un pannello della controsoffittatura rimosso;**
- 4. nel locale tecnico, comunicante con l'Ufficio D.M., occorre:
  - **ripristinare il pannello inferiore in policarbonato della porta di accesso al locale tecnico;**
- 5. nel servizio comune per il personale FS occorre:
  - **tinteggiare i locali;**
  - **sostituire gli interruttori e le prese elettriche stagne danneggiate;**
  - **sostituire l'asse igienico danneggiato della tazza del servizio maschile e rimontare l'asse igienico mancante della tazza del servizio femminile,**
  - **installare il cartello di divieto di fumare nell'antibagno, posizionandolo ad altezza facilmente individuabile;**

09/2012 30gg

#### STAZIONE DI IVREA

1. Nell'Ufficio DM occorre:
  - **sostituire i vetri rotti della porta di ingresso ed eliminare le viti Parker sporgenti;**
  - **sostituire le plafoniere dotate di diffusore con plafoniere munite di luci schermate;**
  - **razionalizzare la distribuzione dei cavi di servizio evitando di alloggiare cavi a pavimento;**
  - **riparare il rilevatore di fumi guasto;**
2. i servizi sono ospitati nell'ex dormitorio militare, per il quale è necessario eseguire:
  - **porta di ingresso dell'ex dormitorio priva di maniglia esterna e con vetro retinato rotto,**
  - **fermapiedi per scala,**
  - **finestre del pianerottolo della scala e dei servizi al piano 1° non protette convenientemente sino a 90 cm di altezza,**
  - **sistemazione impianti idrico/fognario**
  - **sistemazione impianto elettrico e di illuminazione,**

09/2012 30gg

In alternativa a seguito dello spostamento della biglietteria nei locali Movicentro si valuterà la possibilità di realizzo di un servizio in adiacenza all'ufficio Movimento.

#### STAZIONE DI LIVORNO FERRARIS

1. incrementare l'intensità dell'illuminazione artificiale dell'Ufficio D.M.;
- 09/2012 5gg

#### STAZIONE DI NOVARA

1. L'ufficio DM necessita di tinteggiatura;
2. nell'ufficio DM occorre:
  - **sostituire il vetro rotto di una porta,**
  - **sostituire i pannelli della controsoffittatura danneggiati da infiltrazioni di acqua,**

- riparare gli angolari della canalina bassa posizionata presso la postazione diffusione sonora e dirigente esterno movimento,
  - razionalizzare la distribuzione dei cavi di servizio,
  - effettuare manutenzione alle cornici dei pozzetti a pavimento e ai coperchi dei suddetti,
  - richiudere convenientemente la canalina bassa passacavi ubicata dietro gli armadietti ad uso archivio collocati verso la parete divisoria con il vano scale;
3. riparare la cornice della porta dei servizi in uso al piano 1°;

luglio 2012 20 gg circa

4. **spogliatoio femminile e maschile ubicati in locali diversi dal FV, sono in fase di ridefinizione per la loro futura ubicazione.**

Tempistica da definire in base a soluzione scelta

#### **STAZIONE DI NOVARA BOSCHETTO**

1. ripristino d'intonaco;
2. nell'ufficio DM occorre:
  - revisionare il pavimento galleggiante posto sul retro del banco ACEI,
  - riparare la zanzariera della porta di ingresso,
  - sostituire la veneziana della finestra;
3. riprendere la tinteggiatura delle parti basse dell'ufficio del capo nucleo manovra e della sala manovra;
4. riparare una piastrella rotta all'ingresso dell'ufficio del capo nucleo manovra;
5. riparare le zanzariere e le veneziane millerighe dell'ufficio del capo nucleo e della sala manovra;
6. riparare la zanzariera della finestra del posto 4;
7. ripristinare il funzionamento della ventola di aerazione ubicata sul soffitto;
8. nel posto 8 occorre:
  - riprendere la tinteggiatura delle parti basse,
9. nuovo posto di manovra

luglio 2012 45 gg circa

#### **STAZIONE DI OLCENENGO**

In fase di ristrutturazione con nuova Lettera d'Ordine RTGL  
Fine maggio 2012/metà Giugno 2012

#### **STAZIONE DI ROMAGNANO SESIA**

1. Nell'ufficio D.M. occorre:
  - riparare la cornice del coperchio del cavedio ubicato al di sotto dell'armadio chiavi di servizio,
  - sostituire le piastrelle rotte del pavimento e fissare le piastrelle del medesimo mobilizzate,
  - sigillare le luci di un coperchio a pavimento di una presa a fungo eliminata;

2. installare plafoniere schermate in sostituzione delle plafoniere con diffusori in relazione alle postazioni IAP, CCL, M3/M40 presenti;
3. nei servizi occorre:
  - sostituire i rosoni delle docce incrostanti di calcare oppure disincrostarli ,
  - sostituire la presa elettrica non stagna, ubicata sul lato sinistro del lavandino e a destra del radiatore, con una presa elettrica stagna.

Ottobre 2012 circa 10gg

#### **STAZIONE DI ROVASENDA BASSA**

1. eliminare alcuni nidi di vespe presenti nei servizi;
2. ripristinare il buon funzionamento dello scarico della grondaia ubicata presso la sala relè e l'ufficio D.M.;
3. eliminare le infiltrazioni di acqua a carico della pensilina del primo marciapiede verificando altresì se le pendenze della pensilina evitino la formazione di raccolte di acqua stagnante;
4. riparare i gradini in cemento della scala di accesso alla stazione di Rovasenda alta.

Ottobre 30gg circa

#### **STAZIONE DI SANTHA'**

1. Nell'ufficio DM occorre :
  - completare la controsoffittatura nel locale retroquadri;
  - sigillare le aperture che possono consentire l'ingresso di topi;
  - ripristinare l'area di spogliatoio riservata al personale femminile
2. Nei servizi comuni per il personale FS occorre:
  - tinteggiare il locale interessato da pregresse infiltrazioni di acqua nei pressi dell'ingresso;
3. rimuovere alcuni nidi di vespe collocati sotto il cornicione del locale ospitante i servizi.

Novembre 2012 circa 20gg

#### **STAZIONE DI VERCELLI**

1. tende sulla superficie fenestrata dell'Ufficio D.M.;
2. ricollocazione spogliatoio femminile;
3. i servizi comuni per il personale FS necessitano di tinteggiatura;
4. nei servizi comuni per il personale FS occorre rimontare la protezione delle plafoniere al neon ed occorre ripristinare l'asse igienico della tazza;
5. riparare la maniglia della porta di ingresso dei servizi comuni per il personale FS

Novembre 2012/Dicembre 2012 40gg

#### **STAZIONE TREGATE**

6. L'Ufficio DM necessita di tinteggiatura;
7. eliminare l'infiltrazione di acqua a carico del soffitto nei pressi della porta di ingresso della Sala relè;


Luglio 2012 10gg circa

**STAZIONE MORTARA**

Razionalizzazione Ufficio Movimento da valutare in conseguenza all'installazione di nuovi apparati per la circolazione.

Torino: 28 febbraio 2012

Il capo unità territoriale

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned over the typed text 'Il capo unità territoriale'.