

FAST Ferrovie

Segreteria Nazionale
Via Prenestina, 170

00176 Roma

p.c. **Rete Ferroviaria Italiana**
Amministratore Delegato

→ **Direttore della Direzione Tecnica**

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

p.c. **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
Via Caracci, 36

00157 Roma

OGGETTO: Guasto al collegamento radio terra-treno e bordo-bordo. Nuova richiesta di delucidazioni.

riferimento: Nota Fast Prot. 935/3 del 31 marzo 2009.

In esito ai quesiti posti nella nota a riferimento, si ribadiscono innanzitutto gli elementi di competenza di questa Agenzia già forniti nelle precedenti note ANSF 000639/09 del 05/02/2009 e ANSF 01081/09 del 02/03/2009, nonché la disponibilità ad esaminare proposte di integrazioni e modifiche alle norme tecniche e agli standard di sicurezza.

Riguardo inoltre alla contestata mancanza di "... norme tecniche relative al funzionamento delle apparecchiature dedicate al collegamento terra-treno/bordo-bordo ...", si fa presente che le norme di esercizio per il collegamento via radio terra-treno, bordo-bordo e terra-terra (telefonia mobile) sono contenute nelle Norme per l'Esercizio delle Apparecchiature Tecnologiche-NEAT, Parte Seconda, Sezione I, Parte I e che al comma 7 di tali norme è stabilito che :

"Le norme tecniche e le specifiche modalità d'impiego delle apparecchiature in questione sono disciplinate nei manuali operativi delle apparecchiature stesse".

Non è competenza di questa Agenzia mettere a disposizione degli utilizzatori detti manuali operativi.

Infine si fa presente che:

- quanto previsto dal punto 5 dell'articolo 2 del DM 388/2003 non è di competenza di questa Agenzia;
- alla nota prot. 928/7 del 17 febbraio è stato risposto con la nota ANSF 01976/09 del 20 aprile 2009

Il Direttore
ing. Alberto Chiovelli
