

Direzione Personale e Organizzazione
Personale e Organizzazione Nord-Ovest
Il Responsabile

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 13/5/2015
RFL-DPO-PONOVIA0011/PA/2015/
0002065

Segreterie Regionali
Piemonte e Valle d'Aosta

FILT-CGIL
FIT-CISL
UIL Trasporti
UGL Ferrovie
FAST Ferrovie
Or.SA Ferrovie

Loro Sedi

RSU N. 2 Torino Infrastruttura

Torino, data del protocollo

Oggetto: informativa: visita Pontefice.

Si informa che al fine di garantire una maggiore affidabilità e disponibilità degli impianti ferroviari, ridurre la durata di eventuali avarie ed i conseguenti impatti sulla circolazione nell'imminenza degli importanti flussi turistici che caratterizzeranno la visita del Pontefice, il 21 giugno 2015 verrà esteso il presenziamento degli impianti del settore manutenzione - IS e Lavori - della DTP Torino, con le modalità di seguito indicate:

Tratto	Giorno	n° agenti	Impianto	Orario
Torino Stura (giurisdizione)	21 giugno	2 2	Zona IE1-IS2	06:36 - 14:12 13:24 - 21:00
Torino Lingotto (giurisdizione)	21 giugno	2 2	Zona IE1-IS1	06:36 - 14:12 13:24 - 21:00
Chivasso (giurisdizione)	21 giugno	2 1	Zona IS1-ISZ3 Tronco LV1-TR1	06:36 - 14:12 13:24 - 21:00
Vercelli (giurisdizione)	21 giugno	2 1	Zona IS1-ISZ4 Tronco LV1- R2	06:36 - 14:12 13:24 - 21:00
Novara (giurisdizione)	21 giugno	2 1	Zona IS1-ISZ5 Tronco LV1-TR3	06:36 - 14:12 13:24 - 21:00
AV To Stura Novara (giurisdizione)	21 giugno	2 1	Zona IS1-ISZ1/ISZ2 Tronco LV1-TR7	06:36 - 14:12 13:24 - 21:00

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sezione 1 del c.c. e D.Lgs. n. 188/2005

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Sociale: 51.912.342.189.000

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01555765101 - P. Iva 01496981000 - R.E.A. 158300



Come già accennato, lo scopo di tale iniziativa è quello di ridurre al minimo la durata di eventuali criticità, con squadre di pronto intervento che avranno la possibilità di agire direttamente qualora il guasto sia localizzato “in cabina”, oppure di effettuare rapidamente una diagnosi del problema nel caso in cui il guasto sia “di piazzale”, favorendo in tal modo un più efficace e tempestivo intervento dei reperibili.

Tale provvedimento ha carattere eccezionale in occasione della visita, nella città di Torino, del Pontefice.

Questa Società rimane a disposizione per un eventuale incontro, se richiesto, per ulteriori chiarimenti qualora ritenuti necessari.

Distinti Saluti

Gino Colella
