


Ag. sicurezza
14-07-09

Prot: TRNIT.CORP.14/07/2009.0025799



Messura
Ereow

Prot. n° ANSF 03901/09
Firenze 15-07-2009

Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema
Firenze

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie
Direttore
Ing. Alberto Chiovelli
Piazza della Stazione, 45
FIRENZE

Oggetto: carrozze pilota NPBD.

Facendo seguito a quanto da noi comunicato con nota n° 20428 del 28/05 scorso e in risposta alla vostra n° 3603 del 7 u.s. ribadiamo che, in base agli accordi sottoscritti con le OO.SS., le carrozze in oggetto - regolarmente immatricolate ed ammesse a circolare - non sono utilizzate in composizione a treni programmati con modulo di condotta ad agente solo.

Distinti saluti

Emilio Maestrini

TRENITALIA S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1

00161 ROMA

OGGETTO: Sicurezza d'esercizio (bordini)

Allegati: nota Segreteria Nazionale FAST, Prot. n° 947/3 del 1 luglio 2009

E' pervenuta a questa Agenzia la nota della Segreteria Nazionale FAST Ferrovie, che si allega alla presente, con la quale viene segnalata l'emanazione, da parte di codesta impresa ferroviaria, di un documento con il quale viene modificata una norma regolamentare di sicurezza di competenza di questa Agenzia.

Si chiede di comunicare con urgenza a questa Agenzia informazioni in merito.

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli
