

COPERTURA RETE GSM/GSM-R

CON L'ACCORDO DEL 08/10/2009 FINALMENTE È STATA FATTA CHIAREZZA SULLE COMUNICAZIONI DI BORDO (GSM/GSM-R), OVVERO PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI CON MODULO DI EQUIPAGGIO AD AGENTE SOLO È NECESSARIO CHE LE CABINE DI GUIDA SIANO ATTREZZATE CON CAR-KIT O CAB-RADIO.

QUALORA SI VERIFICASSE UN GUASTO AI SUDETTI APPARATI IL SERVIZIO DOVRÀ PROSEGUIRE CON IL CAPOTRENO IN CABINA DI GUIDA FINO ALLA PRIMA LOCALITÀ NELLA QUALE SIA POSSIBILE ADEGUARE L'EQUIPAGGIO O SIA POSSIBILE RIPRISTINARE LE CONDIZIONI TECNOLOGICHE.

SI RAMMENTA CHE, QUALORA PER GUASTO ALLE SUDETTE APPARECCHIATURE IL MODULO DI CONDOTTA VENGA MODIFICATO DA A.S. AD A.U., I LIMITI DI CONDOTTA CONTRATTUALI SONO:

- A) 2 ORE E 30 MIN. AL NETTO DELLE SOSTE PROGRAMMATE PER I SERVIZI DI SOLA ANDATA O DI SOLO RITORNO CON RFR;
- B) 3 ORE E 30 MIN. AL NETTO DELLE SOSTE PROGRAMMATE PER I SERVIZI DI ANDATA E RITORNO.

ALLORCHÈ DURANTE IL SERVIZIO VENGA RISCOINTRATA UNA NON COMPLETA COPERTURA DEL SISTEMA GSM GSM-R AVVISIAMO IL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA (IL D.M.) CON M40 COME QUI DI SEGUITO COMPILATO:

M40 N.
TRENO xxxxxx del XY/XY/XXY

Si dà avviso al D.M. della stazione di che nel tratto di linea da a si è riscontrata l'assenza/la discontinuità del segnale GSM/GSMR.

Si chiede di segnalare tale anomalia agli uffici competenti e nelle forme d'uso nel rispetto degli accordi vigenti.

Località /data /ora

Firma macchinista

ANNULLA E SOSTITUISCE IL FOGLIO INFORMATIVO AVENTE PARI NUMERO

FAST FerroVie Piemonte e Valle d'Aosta

Via Sacchi, 45 - 10125 Torino

Tel. 0115097310/0116653849 – Fax 0115087000/0116652007 – Tel. FS 95923849 – Fax FS 95922007

E-mail piemonte@fastferrovie.it

